Filtri d'aria in linea







Campo della pressione d'esercizio -100 kPa a 1.0 MPa

Possibilità di usare pressione e vuoto con un'unica unità!







Varianti della serie



Condizioni di portata (pressione): Pressione di alimentazione 0.1 MPa, pressione differenziale 30 kPa



Serie **ZFC**



Con meccanismo di bloccaggio

Con pressione, impedisce la caduta dei componenti in caso di allentamento.

2 tipi di materiale del corpo trasparente disponibili.

Policarbonato (Standard)
 Possibilità di sgrassamento con alcool.



Nylon (Esecuzioni speciali)
Resistente all'olio refrigerante

Sono disponibili 2 colori dell'elemento.



Adesione di sostanze estranee Facile controllo visivo di sostanze estranee bianche

2 livelli di grado di filtrazione disponibili.

.5 μm

 \cdot 10 μ m/esecuzioni speciali

Con raccordo istantaneo

Millimetri: ø4 - ø12 Pollici: ø5/32" - ø3/8"

Disponibile con differenti attacchi tra i lati IN e OUT Esecuzioni speciali

Lato IN < Lato OUT

Diam. est. tubo applicabile			
Misura attacco IN Misura attacco OU			
ø4	ø6		



Lato IN > Lato OUT

Diam. est. tubo applicabile			
Misura attacco IN	Misura attacco OUT		
ø8	ø6		
ø10	ø8		
ø12	ø10		




Esempi di applicazione


Miglioramento della qualità d'aria per il soffiaggio



Orientamento di montaggio flessibile



Gamma dei filtri




Condizioni di portata (pressione): Pressione di alimentazione 0.1 MPa, pressione differenziale 30 kPa



Filtri d'aria in linea Serie ZFC





X03

X04

X05

X06

Diam. est. tubo applicabile Millimetri

Simbolo	Diam. est. tubo applicabile	ZFC5	ZFC7
3	ø4	•	_
4	ø 6	•	•
5	ø8	_	•
6	ø10	_	•
7	ø12	_	•

			Pollici
В	ø5/32"	•	_
D	ø1/4"	•	•
Е	ø5/16"	_	•
F	a3/8"		

Opzione

	Assente
В	Con squadretta

Caratteristiche tecniche

5

Modello		ZFC5□		ZFC7□			
Misura attacco	Millimetri	ø4	ø6	ø6	ø8	ø10	ø12
(Diam. est. tubo applicabile)	Pollici	ø5/32"	ø1/4"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"	
Fluido				Aria,	azoto		
Pressione d'esercizio				-100 kPa	a 1.0 MPa	a	
Portata (pressione) [L/	min] ^{Nota)}	45	100	120	250	300	350
Portata (vuoto) [L/min]		10	20	30	70	80	100
Pressione di prova [MF	Pa]			1.	.5		
Campo temperatura ambiente e	d'esercizio [°C]	da 0 a 60					
Filtrazione [µm]		5 (efficienza di filtrazione 95%)					
Pressione differenziale per sostituzion	ne elemento [MPa]	0.1 (Livello di vuoto 20 kPa)					
Area di filtrazione [mm	2]	750 1260					
Materiale tubo applical	oile	Nylon, nylon morbido, poliuretano					
Peso [g]	so [g] 10.5).5	20	0.0	25	.0
Capacità interna [cm ³]		4.5		6	6.0 7.0		.0
Lunghezza totale [mm]		53.9		68	68.4 79.7		.7
Larghezza totale [mm]		19.0 23.6					
Lunghezza totale della squ	ghezza totale della squadretta [mm]		23.0 27.3				
Materiale corpo		Policarbonato					

Nota) Condizioni di portata (pressione) : Pressione di alimentazione 0.1 MPa, pressione differenziale 30 kPa


Max. pressione e temperatura di esercizio

Elemento blu


Filtrazione: 10 μm


FKM/Senza olio (tenuta)


Nylon





Caratteristiche di portata















Costruzione

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Quantità
1	Corpo	PC	1
2	Coperchio	Resina PBT	2
3	Elemento	Resina sinterizzata	1
4	Guarnizione di tenuta	HNBR	2
5	Squadretta	Resina PBT	1

Codice elemento di ricambio

Codice	Modello filtro applicabile	Misura elemento	Descrizione set
ZFC-EL-3	ZFC5	ø12 x ø8 x L20	Elemento di ricambio: 10 pz.
ZFC-EL-4	ZFC7	ø16 x ø12 x L25	Elemento di ricambio: 10 pz.




OUT

Sostituzione dell'elemento

Procedura


- 1. Interrompere il funzionamento e ridurre la pressione interna del filtro fino alla pressione atmosferica.
- 2. Fare scorrere il meccanismo di blocco in direzione della freccia per rilasciare il blocco.
- 3. Ruotare il coperchio in senso antiorario di almeno 90 gradi.
- 4. Estrarre il coperchio dal corpo per rimuovere l'elemento filtrante. Rimuovere la polvere e altri detriti rimasti all'interno del corpo mediante soffiaggio, o simili (inoltre, verificare che l'o-ring non sia danneggiato).
- 5. Installare il nuovo elemento filtrante sul coperchio ed inserirlo nel corpo.
- 6. Allineare la parte sollevata del coperchio con il nr. di modello sul corpo, quindi tirare il coperchio sull'estremità del corpo e ruotarlo in senso orario fino al fermo.
- 7. Impostare il meccanismo di blocco e controllare che il coperchio si blocchi completamente.







Dimensioni


ZFC5 (Ø4, Ø6)










ZFC7 (Ø6, Ø8, Ø1/4", Ø5/16")









ZFC7 (Ø10, Ø12, Ø3/8")








Esecuzioni speciali

Contattare SMC per ulteriori dettagli su dati tecnici, dimensioni e tempi di consegna.




Simbolo

-X03




Diam. est. tubo applicabile lato IN (Millimetri): Ø4 Diam. est. tubo applicabile lato OUT (Millimetri): Ø6





2 Differenti diam. tubo applicabile (lato IN > lato OUT) -X02


Diam. est. tubo applicabile lato IN (Millimetri): Ø8 - Ø12 Diam. est. tubo applicabile lato OUT (Millimetri): Ø6 a Ø10







3 Elemento blu


Facile riconoscimento del materiale estraneo bianco sull'elemento mediante colorazione.







Prodotto standard — X05





Istruzioni di sicurezza specifiche del prodotto 1

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza, "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) e il Manuale di funzionamento per le Precauzioni dei gruppi di trattamento del vuoto. Scaricarlo dal nostro sito web http://www.smc.eu

Montaggio

1. Manuale operativo

Installare ed azionare i prodotti solo dopo aver letto attentamente e compreso le istruzioni presenti nel manuale. Tenere sempre il manuale a portata di mano.

2. Spazio per manutenzione

Assicurarsi di lasciare lo spazio sufficiente per le operazioni di manutenzione e ispezione.

3. Rispettare la coppia di serraggio delle viti.

Serrare le viti alla coppia raccomandata per il montaggio del prodotto.

 Collegare il tubo ai raccordi istantanei IN e OUT conformemente alle precauzioni per i raccordi istantanei.

- Collegare i tubi dopo aver controllato l'indicazione delle frecce che mostrano la direzione del flusso nel corpo. Se il tubo è collegato al contrario, non sarà possibile sigillare l'elemento.
- 2. Le la pressione e il vuoto non possono essere utilizzate nello stesso circuito.
- Lasciare un margine sufficiente del tubo nella connessione in modo da evitare l'applicazione di momenti di torsione, trazione, carico, vibrazioni o impatto sui tubi e sul filtro.

Manutenzione

 La manutenzione e l'ispezione devono essere effettuate rispettando le istruzioni riportate nel manuale operativo.
 Se maneggiato in modo inadeguato, possono verificarsi danni

o malfunzionamenti ai macchinari e impianti.

2. Operazioni di manutenzione

Se manipolata in modo scorretto, l'aria compressa può essere pericolosa.

L'assemblaggio, l'utilizzo, la riparazione e la sostituzione dell'elemento di sistemi pneumatici devono essere effettuati esclusivamente da personale esperto e specificamente istruito.

3. Pulizia filtri

Pulire il filtro regolarmente, ecc.

4. Rimozione dell'impianto e alimentazione/scarico dell'aria compressa

Durante la rimozione dei componenti, verificare in primo luogo di aver adottato le misure adeguate per prevenire la caduta dei pezzi in lavorazione e la perdita di controllo dell'impianto, ecc. Interrompere quindi l'alimentazione della pressione e della corrente ed evacuare tutta l'aria compressa dal sistema mediante la funzione di scarico della pressione residua.


Al riavvio del macchinario dopo il rimontaggio o la sostituzione, verificare che l'apparecchiatura funzioni normalmente.

Manutenzione

Attenzione

5. Ostruzioni del filtro e del silenziatore compromettono le prestazioni dell'eiettore.

In ambienti polverosi si consiglia l'uso di filtri per portate elevate.



Se è necessario un filtro sul lato di pressione di scarico, deve essere preparato un filtro diverso.

- * Non è possibile utilizzare la pressione di vuoto e la pressione nella stessa linea.
- Quando l'elemento si ostruisce, arrestare il funzionamento e regolare la pressione interna del filtro nella pressione atmosferica prima di sostituirlo.

∧ Precauzione

- 1. L'elemento deve essere sostituito in uno dei casi seguenti:
 - 1) Quando la caduta di pressione raggiunge 0.1 MPa con pressione o 20 kPa per livello di vuoto.
 - Quando i valori definiti (portata, tempo di raggiungimento del vuoto) cambiano.
- 2. Durante lo smontaggio e il montaggio, verificare che l'o-ring non presenti graffi o non sia danneggiato.
- 3. Prima dell'uso, verificare che non si siano formate perdite dopo la sostituzione degli elementi.





Istruzioni di sicurezza specifiche del prodotto 2

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza, "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) e il Manuale di funzionamento per le Precauzioni dei gruppi di trattamento del vuoto. Scaricarlo dal nostro sito web http://www.smc.eu

Condizioni di connessione raccomandate

 Quando si collegano i tubi con raccordi a innesto rapido, utilizzare una lunghezza di tubi con margine sufficiente, come dalle condizioni di collegamento illustrate nella Figura 1.

Inoltre, quando si utilizza una fascia di collegamento, ecc., per unire i tubi, assicurarsi che la forza esterna non venga applicata al raccordo. (si veda figura 2)





Figura 1 Connessione raccomandata

Unità: [mm]

Interasse A			Lunghezza	
Misura tubi	Tubo in nylon	Tubo in nylon morbido	Tubi in poliuretano	connessione diretta
ø4, 5/32"	56 o superiore	30 min.	26 o superiore	20 o superiore
ø6	84 min.	39 min.	39 min.	30 min.
ø1/4"	89 min.	56 o superiore	57 min.	32 min.
ø8, 5/16"	112 min.	58 o superiore	52 min.	40 min.
ø10	140 min.	70 min.	69 min.	50 min.
ø3/8"	134 o superiore	76 o superiore	69 min.	48 min.
ø12	168 min.	82 o superiore	88 min.	60 min.



7




Figura 2 Utilizzo di un nastro di collegamento per unire i tubi

Manipolazione dei raccordi istantanei

⚠ Precauzione

- 1. Collegamento e smontaggio tubi e raccordi istantanei
 - 1) Installazione dei tubi
 - (1) Utilizzare un tubo che non presenti incrinature e tagliarlo ad angolo retto. Utilizzare lo spelatubi TK-1, 2 o 3. Non utilizzare altri utensili come pinze, tenaglie o cesoie. Se si utilizzano utensili non appropriati, il taglio non risulterà perfettamente dritto o potrebbe appiattirsi. Ciò renderebbe impossibile un'installazione sicura e potrebbe causare problemi quali l'allentamento del tubo dopo l'installazione o trafilamenti. Lasciare al tubo una certa tolleranza in lunghezza.
 - (2) Il diametro esterno del tubo in poliuretano si rigonfia quando viene applicata su di esso la pressione interna. Per questo potrebbe essere impossibile reinserire il tubo nel raccordo istantaneo. Verificare il diametro esterno del tubo e quando la precisione del diametro esterno è +0.15 o più grande, reinserire il tubo nel raccordo istantaneo senza tagliarlo. Quando si reinserisce il tubo nel raccordo istantaneo, verificare che questo passi agevolmente attraverso il pulsante di rilascio.
 - (3) Afferrare il tubo ed introdurlo lentamente nel raccordo.
 - (4) Dopo aver inserito il tubo, tirarlo leggermente per verificare che non esca. Se non fosse stato inserito interamente nel raccordo, potrebbero verificarsi dei problemi quali il trafilamento o l'uscita del tubo.
 - 2) Rimozione dei tubi
 - (1) Premere a sufficienza il pulsante di rilascio. Premere anche il collare.
 - (2) Estrarre il tubo tenendo premuto il pulsante di rilascio in modo che il tubo non fuoriesca. Se il pulsante di rilascio no venisse premuto abbastanza, il tubo presenterà un'incisione eccessiva e risulterà più difficile lo smontaggio.
 - (3) Per riutilizzare un tubo già usato, tagliare con cura la parte rovinata. Se questa parte venisse riutilizzata, possono verificarsi problemi quali trafilamento d'aria o difficoltà di smontaggio.
- Non installare la serie con raccordo istantaneo KQ di SMC con stelo in metallo nei raccordi della serie ZFC5. Lo stelo in metallo non risulterà ben fissato e uscirà bruscamente dal raccordo.





Istruzioni di sicurezza specifiche del prodotto 3

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza, "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) e il Manuale di funzionamento per le Precauzioni dei gruppi di trattamento del vuoto. Scaricarlo dal nostro sito web http://www.smc.eu

Altre marche produttrici di tubi

⚠ Precauzione

 Se vengono utilizzati tubi di altre marche, verificare che il diametro esterno soddisfi le seguenti caratteristiche;

1) Tubi in nylon : Fino a ±0.1 mm 2) Tubi in nylon morbido : Fino a ±0.1 mm 3) Tubi in poliuretano : Fino a +0.15 mm, Fino a -0.2 mm

Non usare tubi che non soddisfino queste tolleranze di diametro esterno. Il collegamento potrebbe non essere possibile o potrebbe causare problemi quali il trafilamento o la fuoriuscita del tubo.

2. Prodotti di collegamento con stelo in metallo

Dopo aver collegato i prodotti con stelo in metallo (serie KC, ecc.) su raccordi istantanei, non utilizzare tubi, tappi in resina o riduttori, ecc. Questi possono fuoriuscire dai raccordi.

Progettazione

∧ Attenzione

1. Controllare le caratteristiche tecniche.

I prodotti presentati in questo catalogo sono stati progettati per l'uso in sistemi ad aria compressa (compreso il vuoto).

Non operare con pressioni o temperature che oltrepassino il campo consigliato, poiché potrebbero verificarsi danni o malfunzionamenti. (Consultare le caratteristiche tecniche).

Per l'uso di un fluido diverso dall'aria compressa (anche per il vuoto), contattare SMC.

Non assicuriamo alcun risarcimento nel caso in cui il prodotto venga usato al di fuori del campo delle specifiche.

2. Non apportare modifiche

Non modificare il prodotto, comprese lavorazioni aggiuntive. Può provocare lesioni e/o incidenti nonché annullare la garanzia.

Alimentazione pneumatica

Attenzione

1. Tipo di fluidi

Consultare SMC se si usa il prodotto in applicazioni diverse da quelle con aria compressa.

2. In caso di forti quantità di scarico.

L'aria compressa contenente un'elevata quantità di condensa potrebbe causare il funzionamento difettoso dell'impianto pneumatico. È opportuno installare un essiccatore o un separatore di condensa a monte dei filtri.

3. Pulizia filtri

Se la condensa che si accumula nell'apposita tazza non viene rimossa regolarmente, trabocca provocando la penetrazione della condensa nelle linee pneumatiche. Questo provocherà un malfunzionamento dell'attrezzatura pneumatica. Se risulta difficile controllare e rimuovere la tazza di scarico, si raccomanda l'installazione di una versione con scarico automatico.

Per ulteriori informazioni circa la qualità dell'aria compressa si veda "Sistema di trattamento aria SMC".

4. Utilizzare aria trattata.

Non usare aria compressa contenente prodotti chimici, oli sintetici che contengano solventi organici, sale o gas corrosivi poiché possono causare danni o malfunzionamenti.

Ambiente d'esercizio

Attenzione

- Evitare l'utilizzo in ambienti con gas corrosivi, prodotti chimici, acqua salata, acqua o vapore o a diretto contatto con una di queste sostanze.
- 2. Non utilizzare in luoghi soggetti a forti vibrazioni o urti.
- Non utilizzare in presenza di gas infiammabili o esplosivi. Pericolo di incendi o esplosioni. I prodotti non sono a sicurezza intrinseca.
- La valvola non deve essere esposta in modo prolungato ai raggi solari. Installare un coperchio di protezione.
- 5. Eliminare ogni possibile fonte di calore eccessivo.
- Prevedere idonee coperture in caso di uso in presenza di schizzi d'acqua, olio, scorie di saldatura, ecc.



⚠ Istruzioni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle apparecchiature. Il grado di pericolosità è indicato dalle diciture di "Precauzione", "Attenzione" o "Pericolo". Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono essere seguiti assieme agli standard internazionali (ISO/IEC)*1)e altri regolamenti sulla sicurezza.

Precauzione indica un pericolo con un livello basso Precauzione: di rischio che, se non viene evitato, potrebbe

provocare lesioni lievi o medie.

Attenzione indica un pericolo con un livello medio Attenzione: di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni gravi o la morte

Pericolo indica un pericolo con un livello alto di Pericolo: rischio che, se non viene evitato, provocherà lesioni gravi o la morte.

*1) ISO 4414: Pneumatica - Regole generali relative ai sistemi pneumatici.

ISO 4413: Idraulica - Regole generali relative ai sistemi.

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

ISO 10218-1: Sicurezza dei robot industriali di manipolazione.

П

∧ Attenzione

1. La compatibilità del prodotto è responsabilità del progettista dell'impianto o di chi ne definisce le specifiche tecniche.

Dato che il presente prodotto viene usato in diverse condizioni operative, la sua compatibilità con un determinato impianto deve essere decisa dalla persona che progetta l'impianto o ne decide le caratteristiche tecniche in base ai risultati delle analisi e prove necessarie. La responsabilità relativa alle prestazioni e alla sicurezza dell'impianto è del progettista che ha stabilito la compatibilità con il prodotto. La persona addetta dovrà controllare costantemente tutte le specifiche del prodotto, facendo riferimento ai dati del catalogo più aggiornato con l'obiettivo di prevedere qualsiasi possibile guasto dell'impianto al momento della configurazione dello stesso.

2. Solo personale qualificato deve azionare i macchinari e gli impianti. Il presente prodotto può essere pericoloso se utilizzato in modo scorretto. Il montaggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine o dell'impianto che comprendono il nostro prodotto devono essere effettuati da un operatore esperto e specificamente istruito.

3. Non effettuare la manutenzione o cercare di rimuovere il prodotto e le macchine/impianti se non dopo aver verificato le condizioni di

- 1. L'ispezione e la manutenzione della macchina/impianto possono essere effettuate solo ad avvenuta conferma dell'attivazione delle posizioni di blocco di sicurezza specificamente previste.
- 2. Al momento di rimuovere il prodotto, confermare che le misure di sicurezza di cui sopra siano implementate e che l'alimentazione proveniente da qualsiasi sorgente sia interrotta. Leggere attentamente e comprendere le precauzioni specifiche del prodotto di tutti i prodotti relativi.
- 3. Prima di riavviare la macchina/impianto, prendere le dovute precauzioni per evitare funzionamenti imprevisti o malfunzionamenti
- 4. Contattare prima SMC e tenere particolarmente in considerazione le misure di sicurezza se il prodotto viene usato in una delle seguenti condizioni.
 - 1. Condizioni o ambienti che non rientrano nelle specifiche date, l'uso all'aperto o in luoghi esposti alla luce diretta del sole.
 - 2. Impiego nei seguenti settori: nucleare, ferroviario, aviazione, spaziale, dei trasporti marittimi, degli autotrasporti, militare, dei trattamenti medici, alimentare, della combustione e delle attività ricreative. Oppure impianti a contatto con alimenti, circuiti di blocco di emergenza, applicazioni su presse, sistemi di sicurezza o altre applicazioni inadatte alle specifiche standard descritte nel catalogo del prodotto.
 - 3. Applicazioni che potrebbero avere effetti negativi su persone, cose o animali, e che richiedano pertanto analisi speciali sulla sicurezza.
 - 4. Utilizzo in un circuito di sincronizzazione che richiede un doppio sistema di sincronizzazione per evitare possibili quasti mediante una funzione di protezione meccanica e controlli periodici per confermare il funzionamento corretto.

/!\ Istruzioni di sicurezza

Assicurarsi di leggere le "Precauzioni per l'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) prima dell'uso.

^Precauzione

1. Questo prodotto è stato progettato per l'uso nell'industria manifatturiera. Il prodotto qui descritto è previsto basicamente per l'uso pacifico nell'industria

Se è previsto l'utilizzo del prodotto in altri tipi di industrie, consultare prima SMC per informarsi sulle specifiche tecniche o all'occorrenza stipulare un contratto.

Per qualsiasi dubbio, contattare la filiale di vendita più vicina.

Limitazione di garanzia ed esonero di responsabilità/ Requisiti di conformità

Il prodotto usato è soggetto alla seguente "Limitazione di garanzia ed esonero di responsabilità" e "Requisiti di conformità".

Limitazione di garanzia ed esonero di responsabilità

- 1. Il periodo di garanzia del prodotto è di 1 anno in servizio o 18 mesi dalla consegna, a seconda di quale si verifichi prima.*2) Inoltre, il prodotto dispone di una determinata durabilità, distanza di
 - funzionamento o parti di ricambio. Consultare la filiale di vendita più vicina.
- 2. Per qualsiasi guasto o danno subito durante il periodo di garanzia di nostra responsabilità, sarà effettuata la sostituzione del prodotto o dei pezzi necessari. Questa limitazione di garanzia si applica solo al nostro prodotto in modo indipendente e non ad altri danni che si sono verificati a conseguenza del guasto del
- 3. Prima di utilizzare i prodotti di SMC, leggere e comprendere i termini della garanzia e gli esoneri di responsabilità indicati nel catalogo del prodotto specifico.
 - *2) Le ventose per vuoto sono escluse da questa garanzia di 1 anno. Una ventosa per vuoto è un pezzo consumabile pertanto è soggetto a garanzia per un anno a

partire dalla consegna. Inoltre, anche durante il periodo di garanzia, l'usura del prodotto dovuta all'uso della ventosa per garanzia limitata.

Requisiti di conformità

- 1. È assolutamente vietato l'uso dei prodotti di SMC negli impianti di produzione per la fabbricazione di armi di distruzione di massa o altro tipo di armi.
- 2. Le esportazioni dei prodotti o della tecnologia di SMC da un paese a un altro sono regolate dalle relative leggi e norme sulla sicurezza dei paesi impegnati nella transazione. Prima di spedire un prodotto di SMC in un altro paese, assicurarsi di conoscere e osservare tutte le norme locali che regolano l'esportazione in questione.

SMC Corporation (Europe)

☎+43 (0)2262622800 www.smc.at Austria office@smc.at ★+32 (0)33551464 info@smconeumatics.be Belgium www.smcpneumatics.be Bulgaria **2** +359 (0)2807670 office@smc.bg www.smc.bg Croatia *****+385 (0)13707288 office@smc.hr www.smc.hr Czech Republic **2** +420 541424611 www.smc.cz office@smc.cz Denmark ★+45 70252900 www.smcdk.com smc@smcdk.com smc@smcpneumatics.ee Estonia *****+372 6510370 www.smcpneumatics.ee Finland *****+358 207513513 www.smc.fi smcfi@smc.fi promotion@smc-france.fr France **1** +33 (0)164761000 www.smc-france.fr Germany **2** +49 (0)61034020 www.smc.de info@smc.de Greece **2** +30 210 2717265 www.smchellas.gr sales@smchellas.gr Hungary ***** +36 23511390 www.smc.hu office@smc.hu **2** +353 (0)14039000 Ireland www.smcpneumatics.ie sales@smcpneumatics.ie **☎**+39 0292711 mailbox@smcitalia.it Italy www.smcitalia.it Latvia **2**+371 67817700 www.smclv.lv info@smclv.lv

Lithuania **2** +370 5 2308118 Netherlands Norway Poland **Portugal** Romania Russia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland

www.smclt.lt **2** +31 (0)205318888 www.smcpneumatics.nl **2** +47 67129020 www.smc-norge.no **2** +48 (0)222119616 www.smc.nl **2**+351 226166570 www.smc.eu **2** +40 213205111 www.smcromania.ro **2** +7 8127185445 www.smc-pneumatik.ru 2 +421 (0)413213212 www.smc.sk ***** +386 (0)73885412 www.smc.si www.smc.eu ***** +34 902184100 **2** +46 (0)86031200 www.smc.nu **2** +41 (0)523963131 www.smc.ch **2** +90 212 489 0 440 www.smcpnomatik.com.tr ****** +44 (0)845 121 5122 www.smcpneumatics.co.uk sales@smcpneumatics.co.uk

info@smclt.lt info@smcpneumatics.nl post@smc-norge.no office@smc.pl postpt@smc.smces.es smcromania@smcromania.ro info@smc-pneumatik.ru office@smc.sk office@smc.si post@smc.smces.es nost@smc.nu info@smc.ch

info@smconomatik.com.tr

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362

Turkey

UK